

Gia lâm, ngày 22 tháng 8 năm 2023

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng  
trang thiết bị y tế

**Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam**

Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

#### 1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm
- Địa chỉ: Khu Đô thị mới Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội

#### 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông: Nguyễn Văn Thọ
- Chức vụ: Khoa Dược
- Số điện thoại: 0975.081.586
- Email: nguyenvanthobvgl@gmail.com

#### 3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – TTB - Vật tư y tế, địa chỉ: Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm. Khu Đô thị mới Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội
- Nhận qua email: nguyenvanthobvgl@gmail.com

#### 4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 22 /08/2023 đến ngày 31/08/2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

#### 5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2023.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Công ty quan tâm vui lòng báo giá, trong đó đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan, theo danh mục cụ thể như sau:



STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ(*)	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
<b>I. Sửa chữa và bảo dưỡng trang thiết bị y tế</b>						
1	Dao mổ điện SYSTEM 2450 (hãng sản xuất: CONMED / USA)	- Máy bị hỏng không sử dụng được: Đề nghị sửa chữa - Bảo dưỡng thiết bị <b>Ghi chú:</b> Đề nghị đơn vị báo giá: Khảo sát, kiểm tra, đánh giá tình trạng hỏng của thiết bị trước khi báo giá	01	Chiếc	Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm	Quý III/2023
2	Dao mổ điện EXCELL 350 MCDSe (hãng sản xuất: ALSA/ ITALY)	- Máy bị hỏng không sử dụng được - Bảo dưỡng thiết bị <b>Ghi chú:</b> Đề nghị đơn vị báo giá: Khảo sát, kiểm tra, đánh giá tình trạng hỏng của thiết bị trước khi báo giá	02	Chiếc	Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm	Quý III/2023
3	Dao mổ điện GEISTER ESU-X 350NT (hãng sản xuất: Geister/ Đức)	- Máy bị hỏng không sử dụng được - Bảo dưỡng thiết bị <b>Ghi chú:</b> Đề nghị đơn vị báo giá: Khảo sát, kiểm tra, đánh giá tình trạng hỏng của thiết bị trước khi báo giá	01	Chiếc	Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm	Quý III/2023
4	Máy răng Suntem Model : ST-D302 Xuất xứ : China	- Máy bị hỏng không sử dụng được - Bảo dưỡng thiết bị <b>Ghi chú:</b> Đề nghị đơn vị báo giá: Khảo sát, kiểm tra, đánh giá tình trạng hỏng của thiết bị trước khi báo giá	02	Cái	Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm	Quý III/2023
5	Máy răng Selene Model : Xuất xứ : Nhật bản	- Máy bị hỏng không sử dụng được - Bảo dưỡng thiết bị <b>Ghi chú:</b> Đề nghị đơn vị báo giá: Khảo sát, kiểm tra, đánh giá tình trạng hỏng của thiết bị trước khi báo giá	01	Cái	Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm	Quý III/2023

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐKH, TCKT, Dược.



**Vũ Quang Hiến**